

2018/10/9

第1回海底送・配水管に関する情報交換会

資料2-2

アンケート集計結果

A blue water splash graphic at the bottom of the slide, with bubbles and ripples. The text 'JWRC' and '公益財団法人 水道技術研究センター' is overlaid on this graphic.

JWRC

公益財団法人 水道技術研究センター

1 アンケート概要


(1) 一次アンケート

- ① 実施時期：平成30年2月5日～2月23日
- ② 調査対象：海底送・配水管を保有する
水道事業体（48事業体）
- ③ 回答率：約71%（34事業体から回答）

(2) 二次アンケート

- ① 実施時期：平成30年6月1日～6月15日
- ② 調査対象：一次アンケート回答事業体
- ③ 回答率：約62%（21事業体から回答）

2 一次アンケート結果



【その他】

- ▶ 船舶の錨によって走島海底送水管の破損事故が発生し、事故経験がなく、仮復旧から本復旧までの一連の工事に当たり、事故発生時の応急給水船の手配、関係機関への周知及び漁業者への対応に苦慮。
- ▶ 魚・遊漁船、作業船のアンカーによる管破損等の維持管理の対応

3 二次アンケート結果

【調査実施・漏水発生・更新実施の有無について】

(事業体数)

	管体(内面) 調査	管体(外面) 調査	点検業務	漏水事故 等	更新工事
有	3	4	9	6	2
無	17	16	11	14	18

※ 詳細は別添資料を参照